

## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pokrycia dachowego jednego przęsła mostu nawęglania KWK SOŚNICA - PEC GLIWICE</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 1313/902/2 (1)	Lekka obudowa ścian i dachów z blach stalowych trapezowych ściany jednostronne bez ocieplenia - powlekanych lecz demontaż R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=0,65	m2	180
1.2	KNRW 712/101/1	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcje pełnościenne	m2	32,75
1.3	KNRW 712/201/1 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pełnościenne	m2	32,75
1.4	KNRW 712/211/1 (1)	Malowanie pędzlem, farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje pełnościenne	m2	32,75
1.5	KNR 1313/902/2 (1)	Lekka obudowa ścian i dachów z blach stalowych trapezowych ściany jednostronne bez ocieplenia - powlekanych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	180
<b>Podsumowanie elementu</b>				
			Koszty bezpośrednie	
			Koszty zakupu	
			Koszty pośrednie	
			Zysk	
			<b>Razem Element</b>	
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>				
			Koszty bezpośrednie	
			Koszty zakupu	
			Koszty pośrednie	
			Zysk	
<b>Razem Remont pokrycia dachowego jednego przęsła mostu nawęglania KWK SOŚNICA - PEC GLIWICE</b>			<b>netto</b>	